

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT. 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL. 474 47 47

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-09-25	MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	CC (X) NIT () CE () No. 1056300549	
Dirección		Ciudad	Departamento
CRA50C #92-50		Medellin	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa	Pais	Servicio	Clase
SOS678	Colombia	Público	Camioneta
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color
2014	10017853261	2013-11-22	Super blanco 2
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje
2KDA180003	DIESEL	2494	152239
		Número de Sillas	Vidrios Polarizados
		5	SI () NO (X)
		Combustible	VIN o Chasis
		Diesel	8AJFR22G9E4567344
		Blindaje	SI () NO (X)



2025-09-25 SOS678 09:42



2025-09-25 SOS678 09:43

Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Suspensión (si aplica)		Valor	Trasera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor
		97.40			86.70			80.90			80.00			
Eficacia total		Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Frenos		Desequilibrio		Máximo	Unidad	
62.00		50	%	Eje 1 izquierdo		3265.00	5087.00	N	Eje 1 Derecho		3361.00	5305.00	N	
				Eje 2 izquierdo		3149.00	5139.00	N	Eje 2 Derecho		3140.00	5294.00	N	
				Eje 3 izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N	
				Eje 4 izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N	
				Eje 5 izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N	
Eficacia auxiliar		Mínimo	Unidad											
16.60*		18	%											

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Desviación lateral		Máximo +/-	Unidad
0.03		-0.08						10	m/km

Promedio de Tiempo		Inspección Visual		Máximo +/-		Unidad
Aseo General	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
		Pisos	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.86
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.66
Eje2	4.17	4.29

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
HÉCTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Damiro Gómez

C. 8400 50)