

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3338894 - 3334195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-10-21	JAIME ALONSO MUÑOZ ARIAS	CC (X) NIT () CE () No. 70062580			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 45A #24-31		2431959	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYM917	Colombia	Particular	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10026439109	2021-06-15	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3NJ817877		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C278595	OTTO	1998	138200	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.60		64.80		80.60		80.60		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2028.00	3854.00	N	Eje 1 Derecho	1859.00	4262.00	8.33	30	%
			Eje 2 izquierdo	2183.00	3236.00	N	Eje 2 Derecho	1917.00	3874.00	12.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
13.70*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		Unidad m/km
0.03	0.14				+/-	10	

Inspección Visual								
	Direccionales	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
	Terminales Batería	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE		Stop	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE	6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Puertas	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE
9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE	6.2 Revisión	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	6.3 Alumbrado	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces	CUMPLE