

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3117701304

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-11-27	Nombre o razón social MARIO CESAR MONTOYA RIVERA			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1056300549		
Dirección CRA50C #92-50				Teléfono 3117701304	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO						
Placa SOS678	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10017853261	Fecha Matrícula 2013-11-22	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis BAJFR22G9E4567344	
No. Motor 2KDA180003	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 197015	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



2025-11-27 SOS678 13:14

2025-11-27 SOS678 13:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69.00	Delantera Derecha	Valor 71.40	Trasera Izquierda	Valor 73.80	Trasera Derecha	Valor 73.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Eficacia total	Mínimo 57.50	Unidad %	Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio 6.86	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	3080.00	5967.00	N	Eje 1 Derecho	3307.00	5232.00		
			Eje 2 izquierdo	2253.00	4107.00	N	Eje 2 Derecho	2560.00	4183.00	N	12.00
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Frenos

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	-0.19						

Desviación lateral

Inspección Visual						
Caja de dirección	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPL	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPL	
Cruceta	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPL	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPL	
Reversa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPL	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPL	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPL	
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPL	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPL	
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPL	
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPL	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPL	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPL	
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPL	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPL	
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPL	
Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPL	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPL	
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPL	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPL	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE			

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.87	
Eje Izquierda	derecha	
Eje1	5.02	5.33
Eje2	5.18	5.21

LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Libardo Segundo Gómez Polo

105G2005149