

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2025-11-27	Nombre o razón social CESAR AUGUSTO HERRERA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 14577085				
Dirección CRA32 #33A-71 LA MILAGROSA		Teléfono 3045674517		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa TJZ926	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022614267	Fecha Matrícula 2021-03-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817756
No. Motor F4RE410C277594	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 170545	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-11-27 TJZ926 14:24

2025-11-27 TJZ926 14:25

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 66.70	Delantera Derecha	Valor 79.30	Trasera Izquierda	Valor 71.40	Trasera Derecha	Valor 71.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	2279.00	4460.00	N	Eje 1 Derecho	2279.00	4152.00	N	0.00	30 %
51.10	50	%	Eje 2 izquierdo	1657.00	3284.00	N	Eje 2 Derecho	1881.00	3934.00	N	11.90	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G3 SISTEMA DE SUSPENSION	G4 SISTEMA ELECTRICO	G5 RINES	G11 CHASIS
G5 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G7 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.29	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.28	4.01
Eje2	4.72	4.92

LICENCIADO SEGUIDO GARCÉS POLO

Número 1. Firma del licenciatario Técnico autorizado para el representante legal del ROA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Servicios Ingeniería S.A.S. Servicio de gestión para revisar estos predios

Jorge Gómez Rivas
71936376.