

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** CENTRO DE DIAGNOSTICO  
 Exposiciones AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
 NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 9999999999999999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-12-09	Nombre o razón social FREDY ORTIZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71778140	
Dirección CLLE44C#90A-14		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESP218	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10017663259	Fecha Matrícula 2018-04-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM248446		
No. Motor E410C130416	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 235400	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 73.20	Delantera Derecha	Valor 79.00	Trasera Izquierda	Valor 81.50	Trasera Derecha	Valor 87.30
						Mínimo	Unidad

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza				Peso			Unidad			
			Eje 1 izquierdo	2913.00	4194.00	N	Eje 1 Derecho	2994.00	3904.00	N	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	1788.00	2699.00	N	Eje 2 Derecho	2051.00	3249.00	N	12.80	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
											N		

Desviación lateral							
Eje 1	0.03	Eje 2	0.08	Eje 3		Eje 4	
						Eje 5	Máximo +/-
							10
							Unidad m/km

Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE				
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				
Cojinería	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE						
Llanta de repuesto	CUMPLE						



G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.88	3.92
Eje2	3.91	4.20

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)