



Ficha Nro.88984

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 15/12/2025
Hora inicial: 09:31:00
Hora final: 09:59:00
Duración revisión:00 horas 28 min

Empresa de transporte: **TRANSRUMBO**
Nombre de conductor: **HERNAN ALBERTO CORTES CORTES**
Placa: **NNN581**
Ruta: **OPERACION NACIONAL**
Kilometraje: 4446
Técnicos: /SANTIAGO RENDON

N.Int: 635
Capacidad: 5
Nro.Factura: 2707

Propietario: **BANCO DAVIVIENDA**
Cédula Conductor: 98457923
Tipo: **Camioneta**
Modelo: **2026**
Licencia: C2

Lote: **TERCERA REVISION 2025**
Marca: **FOTON**
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-LLanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- **FIN DEL REPORTE** -----



Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2
NIT : 901577616
CALLE 50 No. 66-20 MEDELLIN
MEDELLIN
Teléfono : 6042302299
Email : cdaautofullsas@gmail.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025/12/15 09:22:52	Nombre o razón social Hernan alberto Cortes	Documento de identidad CC (X) NIT () N°. 98457923
Dirección Loma del indio	Teléfono fijo o Numero de Celular 3507526455	Ciudad MEDELLIN
Correo Electrónico notienecorreo@hotmail.com		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa NNN581	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ1037EVMA2
Modelo 2026	Número de licencia de tránsito 10035724294	Fecha de matrícula 2025-08-13	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL - ELECTRICO	VIN o Chasis LVAV2MAB2TU308248
No de motor S030937	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1968	Kilometraje 12769	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA CON PLATON	Fecha vencimiento SOAT 2026-07-31	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)		Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	22.3			2.50	klux	SI
		Inclinación	3.20			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	19.3			2.50	klux	SI
		Inclinación	3.10			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	75.1				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	68.9				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.56				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	7.75				klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 199			Máxima 225	Unidad klux	

