

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO		
Fecha de prueba 2026-01-07	Nombre o razón social MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1056300549		
Dirección CLL 95 #52-60	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO				

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio		Clase	Marca	Línea
THR555	Colombia	Público		Camioneta	Nissan	Navara
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10018034660		2014-09-08	Blanco	Diesel	MNTCCUD40Z0602258
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
YD25556138T	DIESEL	2488	198394	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2026-01-07 THR555 10:52



2026-01-07 THR555 10:52

Suspensión (si aplica)

Frenos

Desviación lateral

Eje 1 0.14	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Amortiguadores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Interna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.11	8.23
Eje2	9.62	9.33

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)