

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 14577085	
2026-01-27	CESAR AUGUSTO HERRERA				
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA32 #33A-71 LA MILAGROSA		3045674517	Medellín	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TJZ926	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster croch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10022614267	2021-03-29	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3NJ817756		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C277594	OTTO	1998	174020	5	SI ( ) NO ( X )	SI ( ) NO ( X )	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	75.00		82.30		76.90		78.50
				Mínimo	Unidad %		

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	2564.00	4311.00	N	Eje 1 Derecho	2996.00	3795.00	N	14.40	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1444.00	3252.00	N	Eje 2 Derecho	1554.00	3763.00	N	7.08	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		
24.80	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km	
-0.06	0.03				10		

Inspección Visual							
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Latorería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Basidor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Espellos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.44	3.20
Eje2	4.15	4.34

*Steven Zapata Serna*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)