

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad				CC (X) NIT () CE () No. 71360617	
2026-01-29	CARLOS ANDRES CORDOBA ARANGO	Teléfono		Ciudad		Departamento	
Dirección		1000000		Medellin		Antioquia	
CR 97 N°47A132							
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDW372	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10018230719	2019-04-23	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBH5B3LM902113		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C199495	OTTO	1998	238561	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70.70		73.50		80.40		62.10		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
60.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2107.00	3831.00	N	Eje 1 Derecho	2422.00	3824.00	N	13.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	1745.00	2596.00	N	Eje 2 Derecho	1709.00	2995.00	N	2.06	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	0.11				10	m/km

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Botquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.06	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.88	4.98
Eje2	2.01	2.12



LIBARDO SEGUNDO GARCÉS POLO
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

* *Libardo Segundo Garcés Polo*
 CC: 71360.617.