



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES CDA AUTOFULL COLOMBIA Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Fecha de revisión: 08/01/2026
Hora inicial: 07:08:00
Hora final: 07:50:00
Duración revisión:00 horas 42 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO
Nombre de conductor: SANTIAGO VARGAS AGUDELO

Proletario: BANCO DE BOGOTA
Cédula Conductor: 1126564837

Placa: **NNN570**
Ruta: **OPERACION NACIONAL**
Kilometraje: 5690

N.Int: 98
Capacidad: 5
Nro.Factura: 1

Tipo: Camioneta
Modelo: 2026
Licencia: C1

Lote: **PRIMERA REVISION 2026**
Marca: FOTON
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

Técnicos: /CRISTIAN LONDONO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.16-Delantera Derecha:6.91-Trasera Izquierda Interior:7.98-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.6-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8.85

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

