


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-02-19	JAIME ALONSO MUÑOZ ARIAS	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70062580			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL 45A #24-31	2431959	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
JYM917	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Ouster orch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2022	10026439109	2021-06-15	Bianco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3NJ817877	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410C278595	OTTO	1998	142900	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



2026-02-19 JYM917 07:46



2026-02-19 JYM917 07:46

**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.10		72.90		83.30		80.20		%

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.30	50	%	Eje 1 izquierdo 1969.00	4428.00	N	Eje 1 Derecho 2311.00	4281.00	N	14.80	30	%
			Eje 2 izquierdo 2191.00	3430.00	N	Eje 2 Derecho 2541.00	3868.00	N	13.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
22.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

**Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	0.03				10	m/km

**Inspección Visual**

Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Latorneria y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desembañador	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELÉCTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.55	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	4.77
Eje2	3.89	4.32

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)