


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-03-24	Nombre o razón social CECILIA GUERRA	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 34902593			
Dirección CLLE23 #41-130		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa SNT293	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10005090073	Fecha Matrícula 2012-12-24	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G7D4560665	
No. Motor 2KD5749913	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 289267	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %
	78.10		77.50		84.30		89.80		

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
61.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	3090.00	5395.00	N	Eje 1 Derecho	3308.00	5259.00	N	6.59	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2056.00	3452.00	N	Eje 2 Derecho	2231.00	3148.00	N	7.84	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	0.06				10	

Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Ancaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.50	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.77
Eje2	3.21	3.11

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - TecnI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)