

# RESULTADOS DE LA INSPECCION

Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente AGENCIA LLANOGRANDE - NIT: 900130135-8  
Km 2 vía Llanogrande vereda Chipre, RIONEGRO (ANTIOQUIA)  
TEL: 4482301



DE ORIENTE  
REVISEDOR TECNICO MECANICA

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad
2023-05-27	SERGIO ANDRES MEJIA VILLA	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1020398561
Dirección	Teléfono	Ciudad
CR 67B 47 55	9999999	Copacabana
		Departamento
		Antioquia

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO

### 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	pais		Servicio		Clase	Marca		Linea	
SMT490	Colombia		Publico		Bus	Chevrolet		Frr	
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matricula		Color	Combustible		VIN o Chasis	
2013	10022899663		2013-02-05		Blanco verde	Diesel		9GCFRR908DB050728	
No. Motor	Tipo Motor		Cilindraje		Kilometraje	Numero de Sillas		Vidrios Polarizados	
HHK1-045709	DIESEL		5193		484324	41		SI ( ) NO ( )	
								Blindaje	
								SI ( ) NO (X)	



**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA TABLA 3.3.3.2				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor		X
Total			0	1

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

0.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**Nota:** Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI_X_                      NO__
---

**NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION**  
53405

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Presion eje1 derecha 1 100.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 100.0 PSI Presion eje2 derecha 1 90.0 PSI Presion eje2 derecha 2 90.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 90.0 PSI Presion eje2 izquierda 2 90.0 PSI Presion repuesto 100.0 PSI  
Eje1 derecha 1 4.35mm ; Eje2 derecha 1 5.79mm ; Eje2 derecha 2 5.67mm ; Eje1 izquierda 1 4.52mm ; Eje2 izquierda 1 5.83mm ; Eje2 izquierda 2 6.19mm  
; Llanta de repuesto 4.55mm ;  
; Fuga de aceite sin goteo en motor



Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

*Sul Milena Ortiz Vallejo*

SUL MILENA ORTIZ VALLEJO

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Ronal Sanchez Ortiz [Inspección sensorial motor], Ronal Sanchez Ortiz [Alineación, peso y frenos], Ronal Sanchez Ortiz [Alineación de luces], Ronal Sanchez Ortiz [Foto trasera], Ronal Sanchez Ortiz [Foto delantera], Ronal Sanchez Ortiz [Inspección sensorial interior], Ronal Sanchez Ortiz [Tercera placa], Ronal Sanchez Ortiz [Profundidad de labrado], Ronal Sanchez Ortiz [Inspección sensorial exterior], Ronal Sanchez Ortiz [Inspección sensorial inferior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A.**  
El mejor servicio para su vehículo  
NIT. 900.130.135-8