



Ficha Nro.87395

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Fecha de revisión: 30/10/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 13:17:00  
Hora final: 13:37:00  
Duración revisión:00 horas 20 min

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO  
Nombre de conductor: JORGE IVAN RUEDA LORA

Placa: KTO018  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 10540

N.Int: 0  
Capacidad: 28  
Nro.Factura: 137187

Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE/LUIS SAA

Propietario: CARMEN VERONICA HIGUITA HIGUITA  
Cédula Conductor: 3486424

Tipo: Buseta  
Modelo: 2025  
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2025  
Marca: MITSUBISHI FUSO  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.8-Delantera Derecha:7.4-Trasera Izquierda Interior:9.5-Trasera Izquierda Exterior:6-Trasera Derecha Interior:3.9-Trasera Derecha Exterior:3.8-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA