



DIAGNOSTICENTRO DEL
NORTE MARIQUITA LTDA
NIT: 9000911263
KM 0 + 800 MTS VIA MARIQUITA -
IBAGUE
Tel - 3142666666
MARIQUITA - Tolima

diagnostico-centrodelnorte@yahoo.es

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-02-17 08:20:58	Nombre o Razón social IVAN DARIO ORTEGA	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 1014216978
Dirección CLL 4 # 6-71	Teléfono fijo o Número de Celular 3016596465	Ciudad MARIQUITA
Correo Electrónico		Departamento Tolima

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa NMS679	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MAV-A1
Modelo 2025	Número de licencia de tránsito 10032590684	Fecha de matrícula 2024-08-26	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LVAV2MAB8SU302419
No de motor R011662	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1968	Kilometraje 18344	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 161	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-17	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	8.51	6.41				3.71
DERECHA	8.22	6.29				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI_X_ NO___

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

8. LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
DERDA	32.0	36.0				
RECHA	32.0	36.0				30.0

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	DIGITAL TREA DEPTH GAUGE	TIC-123	TYPE GAUGE			
PIE DE REY	FOWLER	17082100	7-101-150-2			
DETECTOR HOLGURAS	SPACE	NRT0058781	SPACE			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	WILMER JHON JAIRO USME CORRALES
Inspección visual	WILMER JHON JAIRO USME CORRALES

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

(Handwritten signature)

JORGE IVAN CASTAÑO AGUIRRE
Director técnico

Fin del informe