



DIAGNOSTICENTRO DEL
NORTE MARIQUITA LTDA
NIT: 9000911263
KM 0 + 800 MTS VIA MARIQUITA -
IBAGUE
Tel - 3142666666
MARIQUITA - Tolima

diagnosticentrodelnorte@yahoo.es

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-08-19 09:31:17	Nombre o Razón social JEISON BERNAL CAMELO	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1111193862
Dirección CLL 4 N 6-78 VILLA HOLLA	Teléfono fijo o Número de Celular 3016596465	Ciudad MARIQUITA
Correo Electrónico		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa NMS679	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MAV-A1
Modelo 2025	Número de licencia de tránsito 10032590684	Fecha de matrícula 2024-08-26	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LVAV2MAB8SU302419
No de motor R011662	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1968	Kilometraje 36647	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 161	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SDAT 2025-08-17	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	1.81	3.44				
DERECHA	1.78	3.21				7.49

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO



E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.0	35.0				
DERECHA	34.0	36.0				34.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	DIGITAL TREA DEPTH GAUGE	TIC-123	TYPE GAUGE			
PIE DE REY	FOWLER	17082100	7-101-150-2			
DETECTOR HOLGURAS	SPACE	NRT0058781	SPACE			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	SANTIAGO PINEDA SANCHEZ
Inspección visual	ALEXANDER CARDENAS GRANADOS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JORGE IVAN CASTAÑO AGUIRRE
Director técnico

Fin del informe