



DIAGNOSTICENTRO DEL NORTE MARIQUITA LTD.
NIT: 9000911263
KM 0 + 800 MTS VIA MARIQUITA
IBAGUE
Tel - 3142666666
MARIQUITA - Tolima

diagnosticentrodelnorte@yahoo.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-10-20 07:31:59	Nombre o Razón social IVAN DARIO ORTEGA	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1014216978
Dirección CLL 4 # 6-71	Teléfono fijo o Número de Celular 3016596465	Ciudad MARIQUITA
Correo Electrónico		

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa NMS679		País COLOMBIA		Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MAV-A1
Modelo 2025		Número de licencia de tránsito 10032590684		Fecha de matrícula 2024-08-26	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	
No de motor R011662		Tipo motor Diésel		Cilindraje(cm³)(si aplica) 1968	Kilometraje 43919	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	
Potencia (si aplica) 161		Tipo de Carrocería DOBLE CABINA		Fecha vencimiento SOAT 2025-08-17	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	1.79	2.26				
DERECHA	1.83	2.34				6.40

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (ps)
IZQUIERDA	35.0	36.0					
DERECHA	36.0	35.0					34.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LT
PROFUNDIMETRO	DIGITAL TREA DEPTH GAUGE	TIC-123	TYPE GAUGE			
PIE DE REY	FOWLER	17082100	7-101-150-2			
DETECTOR HOLGURAS	SPACE	NRT0058781	SPACE			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	WILMER JHON JAIRO USME CORRALES
Inspección visual	ALEXANDER CARDENAS GRANADOS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JORGE IVAN CASTAÑO AGUIRRE
Director técnico

Fin del informe