

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba 2023-09-27	Nombre o razón social NORDESTE DE TRANSPORTES PUNTO CLAVE SAS	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901477862
Dirección CLL 51 50-37	Teléfono 3113082238	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKL383	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10029209996	Fecha Matrícula 2023-05-29	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93YF62000PJ442236
No. Motor M9TC678C033523	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2299	Kilometraje 13950	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2023-09-27 LKL383(09:40)

2023-09-27 LKL383 09:37

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 99.30	Delantera Derecha	Valor 71.40	Trasera Izquierda	Valor 76.00	Trasera Derecha	Valor 73.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 58.90	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 7.98	Máximo 30	Unidad %
Eje 1 izquierdo	3423.00	6511.00	N	Eje 1 Derecho	3720.00	5724.00	N	7.98	30	%	
Eje 2 izquierdo	3080.00	5383.00	N	Eje 2 Derecho	2780.00	4462.00	N	9.74	30	%	
Eje 3 auxiliar izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Caja de dirección	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulias superiores	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Rotulias Inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION