

INSPECCION PREVENTIVA



NIT 9010210592
TECNOCARASOCIADOS S.A.S
Dirección Carrera 33 # 24-37/89 91/91 San Benito
Cd. VILLAVICENCIO
Tel. 6833969

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de Prueba	Nombre o Razón social:	Documento de Identidad	No. 1026267673
24/12/23 8:34	GUTIERREZ LADINO	CC (X) NIT. ()	Departamento
Dirección	VIVIAN CATALINA	Cludad:	META
CLL 14 N 43 24	Teléfono	VILLAVICENCIO	
	3223167802		

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
WDS299	COLOMBIA	Público	CAMIONETA	FORD	RANGER	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10025986763	2020-05-11	BLANCO ARTICO	DIESEL	---	
No. Motor	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de sillas	Vidrios polarizados	Blindaje
SA2Q LJ160807	4 T	3198	97137	4	SI (X) NO ()	SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

*Nota: Todo valor medido según el símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas					6. Suma de la Intensidad de todas las Luces		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido Escape	71.1	dBA	Baja Derecha	54.7	2.5	Klx	1.50	0.5-3.5	132	225
			Baja Izquierda		2.5	Klx		0.5-3.5		

7. Suspensión (Si Aplica)							Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	56.9	40	%
	67.0		62.1		48.9				

8. Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
60.1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3463	6021	N	Eje 1 Derecho	3547	5720
			Eje 2 Izquierdo	2773	5203	N	Eje 2 Derecho	3206	4652
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Eficacia Auxiliar	26.5	18							

9. Desviación Lateral							Máximo	Unidad
Eje 1	2.01	Eje 2	0.25	Eje 3	Eje 4	Eje 5	+/-10	m/km

10. Dispositivos de Cobro					Máximo	Unidad
Referencia Comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo			+/-2	%

11. Emisión de Gases													
Temp		Monóxido de Carbono (CO)			Dióxido de Carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano)		
Rpm		CO	Valor	Norma	CO2	Valor	Norma	O2	Valor	Norma	HC	Valor	Norma
		Rotend	---	%	Rotend	---	%	Rotend	---	%	Rotend	---	ppm
		Cruce	---	%	Cruce	---	%	Cruce	---	%	Cruce	---	ppm
Valor Norma Unidad													
11.b Vehículos Diesel													
Temp	Rpm	Ciclo 1	%	Ciclo 2	%	Ciclo 3	%	Ciclo 4	%	Resultado	Valor	Norma	Unidad
												35	%
11.c Defectos Encontrados en la prueba													
Dilución (Gasolina)										Potencia		Diámetro	
												430	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INVESTIGACIÓN				
Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

INSPECCION PREVENTIVA				
Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
		Total	A	B

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo		Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
				A	B
			Total		

INSPECCION PREVENTIVA

El criterio de aprobación o no de una revisión preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director técnico de CDA " La revisión preventiva es entendida como la inspección y la obtención de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza
automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para
vehículos tipo remolques

INSPECCION PREVENTIVA

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

67707

FI COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 3.12
labrado llanta izquierda del eje 1: 3.12
labrado llanta derecha del eje 1: 2.86
labrado llanta izquierda del eje 2: 3.95
labrado de llanta de repuesto 1: 6.12
Luces:

INSPECCION PREVENTIVA

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

~~INSPECCION PREVENTIVA~~
NDEVIS VELASQUEZ DIAZ

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspeccion visual

Foto

Luces

Ruido

Freno

Desviacion

Suspension

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA