



CDA MI CARRERA
 NIT: 900755
 AV 6 N 44 -
 Tel - 310382;
 BOGOTA - Distrit
 micarreraexpress@

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023-12-27 07:02:14	Nombre o Razón social YADY ESTELLA GALLEGO PEREZ	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52406965
Dirección DG5CBIS#44-04	Teléfono fijo o Número de Celular 3053285034	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico RNONSALVEGALLEG07@GMAIL.COM		Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa FUY766	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 10017148333	Fecha de matrícula 2018-11-01	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM
No de motor E410C168763	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 118031	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO ()
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-10-29	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)



APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

RESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



4. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	TYRE GAUGE	TIC-025	DIGITAL TREAD			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

5. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

RUEBA	INSPECTOR
AMARA	MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ
ISUAL	MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ

6. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


EMILSON MOSQUERA
 Director técnico

Fin del informe