

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No. 66616946-2492

COA BOOGTA S.A.S.
H.I. 40625447-3
Cra 29 C H 20-17 Sur - Calle 26
Sur H 29-17 Sur 29 C H 26-27
Sur 18 2937652
BOOGTA

PERIODICO		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					BOGOTÁ	
Fecha de presentación	Número o razón social	ROTELLO ANTIVAR MARIA AUGUSTA			Documento de identidad			
2024-03-15					66. (X) 87. () 58. ()	Ro. 59967547		
Dirección	Teléfono				Ciudad	Departamento		
EDIFICIO 10, 1A BIS # 15 33 SUR	3189513814				BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO								
Placa	Marca	Modelo	Clase	Cilindrada	Kilometraje			
10090	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2023	1509	20663		
Servicio	No Llaveña Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Condutor			
PÚBLICO	58007858355	GASOLINA - GAS	BLANCO GLACIAL CO					



Inspección General

		Inspección Sensorial									
G1	Identificación: reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje9 Santa Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 Santa Derecha	CUMPLE			
G1	Andarillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado: todos niveles	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE			
G1	Asas: Derecha	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje6 Santa Izquierda	CUMPLE			
G1	Perritos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Sopletes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Rótulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Resortes o Bellotas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Tiernas	CUMPLE	G1	Bandera	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Piso	CUMPLE	G1	Café	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extrimor	CUMPLE	G1	Colajería	CUMPLE			
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Edóquea	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Asistidas	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE			
G1	Directores	CUMPLE	G1	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para anotar sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

RINES FATIGUE

G11: CHASIS

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto:	3.00	
	Izquierda	Derecha
Eja 1	3.26	3.00
Eja 2	4.23	4.50

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL GDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.