

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Resumen (mm)
IZQUIERDA	35.7	35.3				
DERECHA	35.6	35.6				35.3

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA
VISUAL	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

BRAHYAM SMITH TORRES GARCIA  
Director técnico

Fin del informe

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO  
MECANICA Y DE GASES FUSA  
NIT: 9012272444  
CR 27 NO. 5 07  
Tel - 3123488950  
FUSAGASUGA - Cundinamarca  
INFO@CDAFUSA.COM

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2024-03-16 15:33:10	Nombre o Razón social IVETH ROCIO ARDILA REYES	Documento de identidad CC(X) NIT ( ) No. 52234622
Dirección CL 25 10 80	Teléfono fijo o Número de Celular 3057134828	Ciudad FUSAGASUGA
Correo Electrónico cdausa.cliente@gmail.com		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LCN478	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10029663090	Fecha de matrícula 2022-03-25	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD404NM194259
No de motor A460D035008	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 65891	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI ( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-03-24	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	9.15	7.90				
DERECHA	8.23	8.94				4.26

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO 

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**  
No. 172457807

**DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO**

**Entidad que expide el certificado:** CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSA  
**NIT:** 901227244      **No. de Certificado de Acreditación:** 21-CDA-074  
**Fecha de expedición:** 2024/03/16      **Fecha de vencimiento:** 2025/03/16

**DATOS VEHÍCULO**

<b>PLACA:</b>	LCN478	<b>CLASE:</b>	CAMPERO
<b>MARCA:</b>	RENAULT	<b>MODELO:</b>	2022
<b>SERVICIO:</b>	Público	<b>COMBUSTIBLE:</b>	GASOLINA
<b>CILINDRAJE:</b>	1333	<b>NRO. MOTOR:</b>	A460D035008
<b>NRO. CHASIS:</b>	9FBHJD404NM194259	<b>VIN:</b>	9FBHJD404NM194259
<b>LÍNEA:</b>	DUSTER		
<b>COLOR:</b>	BLANCO GLACIAL (V)		
<b>NOMBRE PROPIETARIO:</b> IVETH R. ARDILA R.			

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

LORENA ISABEL LOPEZ ALVAREZ