


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



**CDA**  
*SABANA*

CDA SABANETA LTDA. NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2024-04-01	ROMAN RESTREPO		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98546035	
Dirección			Ciudad	Departamento
CARRERA 50D #92-111			Briñezo	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
GTX526	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster orchd	
Modelo	No. de licencia de tránsito		Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	1002090206		Blanco glacé	Gas - gasolina	93Y9SR5B3L167444	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410CC26705	OTTO	1998	48754	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.80		73.60		70.40		71.10	40	%

Frenos

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia total	67.20	50 %	Eje 1 Izquierdo	2274.00		N	Eje 1 Derecho	2449.00		N	7.15	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1784.00		N	Eje 2 Derecho	1934.00		N	7.76	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Desviación lateral										
21.30	18	%											

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.03	0.03				4+.		

Inspección Visual

Luz interna	CUMPLE	Gas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Rotulas interiores	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Brazos Ayales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bataria	CUMPLE
Pompos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Espéjos	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Llanta	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Teos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Distritivo de la empresa	CUMPLE
Llanta y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Estado Tibos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retractivos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Veranillas	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Coqueña	CUMPLE
SOP	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Tlres	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Desemparador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTIAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4,10
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3,16	3,29
Eje2	3,77	3,67

  
HECTOR JAIME VALENCIA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO APODERIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CPA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.  
Tecnimag Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)