



F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 7.51  
labrado llanta Izquierda del eje 1: 5.98  
labrado llanta derecha del eje 1: 5.96  
labrado llanta Izquierda del eje 2: 7.51  
labrado de llanta de repuesto 1: 2.98  
Gases: Densidad de Humo: Permisible: 4.0 (ml/m<sup>3</sup>)

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

*JOSE ANTONIO FIGUEROA BARAJAS*

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normalidad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



2024-04-16 WHX338 16:04



2024-04-16 WHX338 16:04

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

JHOAN STEVEN DURAN CELY

Foto

JHOAN, STEVEN DURAN CELY

*JOSE ANTONIO FIGUEROA BARAJAS*

*JOSE ANTONIO FIGUEROA BARAJAS*

*JOSE ANTONIO FIGUEROA BARAJAS*