

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00012055-2404



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba: 2024-04-19 | Nombre o razón social: SOTEO ANTIVAR MARIA AUGENIA | Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 52967247 |
| Dirección: DIAGONAL 64 BIS # 19 23 SUR | Teléfono: 3195213814 | Ciudad: BOGOTÁ | Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| Placa: LQK243 | Marca: RENAULT | Línea: DUSTER | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2023 | Cilindraje: 1599 | Kilometraje: 31682 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10027554353 | Combustible: GASOLINA - GAS | Color: BLANCO GLACIAL (V) | Empresa: | Conductor: SOTEO ANTIVAR MARIA AUGENIA | |



Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje2 Renta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 Renta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 Renta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 Renta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 Renta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Bateria | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triángulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Límite de raspado | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Lateralización y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Coljería | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 Renta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Adiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 Renta Izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 Renta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 Renta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 Renta Derecha | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 3.11 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 3.65 | 3.52 |
| Eje 2 | 3.41 | 3.5 |

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES
CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

DANIEL REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.