

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR134120



CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR CDA AVANZAR
NIT: 0008410322
CRA 4 # 3-77 CENTRO
Tel: 5683831
PAMPLONA - Norte de
Bantander

cdaavanzar.pamplona@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2024-04-24 15:22:40	Nombre o Razón social	MARIA DEL CARMEN CARRILLO	Documento de identidad	CC(X) NIT() No. 27645142
Dirección	CONDOMINIO ALMEYDA	Teléfono fijo o Número de Celular	3100978729	Ciudad	PAMPLONA
Correo Electrónico	CHUCHO-2425@HOTMAIL.COM			Departamento	Norte de Santander

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	WFO616	País	COLOMBIA	Servicio	Público	Clase	CAMIONETA	Marca	FOTON	Línea	BJ2037Y3MDV
Modelo	2020	Número de licencia de tránsito	10018552258	Fecha de matrícula	2019-06-11	Color	BLANCO	Combustible / Propulsión	Diesel	VIN o Chasis	00482MBV4LPC01026
No de motor	76086119	Tipo motor	Diesel	Cilindros(cm³)(si aplica)	2776	Kilometraje	143308	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4	Blindaje	SI () NO(X)
Potencia (si aplica)	161	Tipo de Carrocería	DOBLE CABINA	Fecha vencimiento BDAT	20240711	Conversión GNV	SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	90.2	Derecha	85.6	Izquierda	61.6	Derecha	47.5	40	%

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3885	6102	N	Eje 1	3944	5278	N	1.49	20	30	%
Eje 2	3600	4140	N	Eje 2	3561	3904	N	1.08	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total			Valor		Mínimo			Unidad			
			77.2		50			%			

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
22.7	18	%	Sumatoria Izquierdo	2207	10242	N	Sumatoria Derecha	2207
							9182	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-1.60	-1.60				(-/-)10	mm/Km

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.50	3.97				
DERECHA	4.18	4.08				3.10

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.3	38.2				
DERECHA	35.7	39.1				35.1

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	TECMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
PROFUNDIMETRO	SHANE	WD2206A0493	884			
PIE DE REY	STARRETT	17/510110	EC799A-6/150			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH 2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
			TECMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	NELSON ANDREY TORRES RICO
FRENOMETRO	NELSON ANDREY TORRES RICO
VISUAL	NELSON ANDREY TORRES RICO
BANCO SUSPENSIÓN	NELSON ANDREY TORRES RICO
DESVIACIÓN LATERAL	NELSON ANDREY TORRES RICO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



JAN KARLO SUAREZ LIZCANO
Director técnico

Fin del Informe