

## **RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

**RUEDE SEGURO** CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151  
KR 43 No 13 17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 7450298

## A-INFORMACIÓN GENERAL

<b>1. FECHA</b>		<b>2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>				
Fecha de prueba 2024-03-26	Nombre o razón social LUZ MIRIAM CHACON GONZALEZ			Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 52051552		
Dirección CR 99 B N 129 C 42			Teléfono 2222222	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota	
<b>3.DATOS DEL VEHICULO</b>						
Placa FVL071	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019258241	Fecha Matricula 2020-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM051975	
No. Motor E410C214617	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 122397	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Blindaje <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

#### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5376

**Nota** Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

7. Suspensión (si aplica)

## **7. Suspension (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %		
<b>8. Frenos</b>											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N			%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		%	
	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

9. Desviación lateral

#### **10. Dispositivos de cobre/si aplicable**

Referencia comercial de la planta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

## 11. Emisiones de gases

## 11 a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monoxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		Vr	Norma	Vr	Norma	Vr	Norma	Vr	Norma	Vr	Norma
CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma		
Ralenti	%	Ralenti		%	Ralenti	%	Ralenti	p	Ralenti		%
Crucero	%	Crucero		%	Crucero	%	Crucero	p	Crucero		%

#### **11 b Vehículos a Diesel (opacidad)**

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unid dad %
		%		%		%		%				

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

  

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

  

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

#### CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_

NO\_

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION  
227663

#### F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 4.76mm ; Eje2 derecha 1 4.65mm ; Eje1 izquierda 1 4.98mm ; Eje2 Izquierda 1 4.56mm ; Llanta de repuesto 3.87mm ;



2024-03-26 FVL071 23:15



2024-03-26 FVL071 23:15

Fin del informe

#### G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN DAVID CASTRO PEZ

#### H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial motor], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial interior], Francisco Julian Murcia Luque [Profundidad de labrado], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial exterior], Francisco Julian Murcia Luque [Foto delantera], Francisco Julian Murcia Luque [Foto trasera], Francisco Julian Murcia Luque [Terrera placa], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial inferior].

**NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnicas Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)