

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2024/06/26 06:18:12		Propietario VARGAS PULIDO		YUBERO ARLEY		C.C.(X) NIT.()		No.1049627588			
Dirección cd 4 19b 106				Teléfono 3125507118		Ciudad:		BOGOTÁ, D.C.			
Placa WPR584		Modelo 2020		Servicio Publico		Clase CAMIONETA		Marca RENAULT		Línea DUSTER	
No. de licencia de tránsito 10025352066				Fecha Matricula 2019-11-28				Kilometraje 119865		Número de sillas 5	
No. Motor 2642Q246000				VIN 9FBHSR595LM251812		Color BLANCO		Combustible GASOLINA		Cilindr 1599	



2024-06-26, WPR584 06-39



2024-06-26, WPR584 06-39

Suspensión													
Delantera Izquierda		57,0	Delantera Derecha		47,0	Trasera Izquierda		49,0	Trasera Derecha		53,0	Mínimo: 40	%
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2514	3557	N	Eje 1 Derecho	2411	3312	N	4,09	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1716	2587	N	Eje 2 Derecho	1830	2509	N	6,23	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
33.3	18.0	%											

Desviación Lateral														
Eje 1		3.00	Eje 2		-13.0"	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente		CUMPLE			G1	Aseo General		CUMPLE		G5	Luces Bajas		CUMPLE
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE			G1	Espojos		CUMPLE		G5	Indicadores de tablero		CUMPLE
			CUMPLE			G2	Pernos		CUMPLE		G5	Terminales Bateria		CUMPLE
			CUMPLE			G2	Soportes		CUMPLE		G5	Andaje de batería		CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente		CUMPLE			G2	Rótulas Superiores		CUMPLE		G5	Desempañador		CUMPLE
			CUMPLE			G2	Rótulas Inferiores		CUMPLE		G6	Cruceta		CUMPLE
			CUMPLE			G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6	Linterna		CUMPLE
		Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE			G2	Amortiguadores		CUMPLE		G6	Triángulos	
	CUMPLE			G2	Tijeras		CUMPLE		G6	Banderola		CUMPLE		
	CUMPLE			G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6	Tacos		CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente		CUMPLE			G3	Retrovisores		CUMPLE		G6	Llanta de repuesto		CUMPLE
			CUMPLE			G3	Pito		CUMPLE		G6	Gato		CUMPLE
			CUMPLE			G3	Dispositivos de velocidad		CUMPLE		G6	Herramienta		CUMPLE
		Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE			G4	Parabrisas		CUMPLE		G6	Extintor	
	CUMPLE			G4	Ventanillas		CUMPLE		G6	Botiquin		CUMPLE		
	CUMPLE			G4	Puertas		CUMPLE		G6	Señales de advertencia		CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente		CUMPLE			G4	Cinturones de seguridad		CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Derecha		CUMPLE
			CUMPLE			G4	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Izquierda		CUMPLE
			CUMPLE			G5	Direccionales		CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Derecha		CUMPLE
		Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE			G5	Stop		CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Izquierda	
	CUMPLE			G5	Reversa		CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha		CUMPLE		
	CUMPLE			G5	Luz de parqueo		CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE			G5	Luz Interna		CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Derecha		CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE			G5	Luz Placa		CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Andaje sillas		CUMPLE			G5	Luces Altas		CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Derecha		CUMPLE
G1	Estado tubos escape		CUMPLE											

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Lubricación y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Banidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERÍA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
 /n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

