

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00013507-2408



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-08-03	Nombre o razón social: ROMERO OVALLE LUIS	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 80258749				
Dirección: CLL 57 B SUR 62 70	Telefono: 3124437234	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GUZ829	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 523006	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022944042	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Condutor:	ROMERO OVALLE LUIS	



Fecha 2024-08-03, Placa GUZ829 Hora 08-22



Fecha 2024-08-03, Placa GUZ829 Hora 08-31

Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anchaje sillín	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Anchaje de batería	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruxeta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Bandera	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanta de respaldo	CUMPLE
G1 Gafas	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Boloquin	CUMPLE
G1 Sefalas de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Adaxias	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,36	3,51
Eje 2	2,41	3,78

**NOTA**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS  
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES  
CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO  
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

DANIEL REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.