

INSPECCION PREVENTIVA



NIT 9010210592

TECNOCAR ASOCIADOS S.A.S

Dirección Carrera 33 # 24-87/89/91/97, San Benito
Cd. VILLAVICENCIO

Tel. 6833969

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 25/09/24 17:10	Nombre o Razón social: BANCO DE BOGOTA	Documento de Identidad CC.() NIT.(X) No.860002964
Dirección CLL 31N 27 75	Teléfono 3157835577	Ciudad: VILLAVICENCIO Departamento META

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LSY144	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca DONGFENG	Línea RICH 6
Modelo 2024	No. de licencia de tránsito 10029277043	Fecha Matricula 2023-06-06	Color BLANCO	Combustible ELECTRICO	VIN o Chasis LJNDZU5TXRN407593
No. Motor TZ220XSFDMS022F83323	Tipo motor 4 T	Cilindraje 0	Kilometraje 19841	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados SI(X) NO() Blindaje SI() NO(X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas				6. Suma de la intensidad de todas las Luces			
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido Escape	70.9	dBA	Baja Derecha	8.10	2.5	Klx	1.90	0.5-3.5	%	111
			Baja Izquierda		2.5	Klx		0.5-3.5	%	225

7. Suspensión (Si Aplica)

Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	60.1	Delantera Derecha	67.8	Trasera Izquierda	66.4
				Trasera Derecha	64.0
					40

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3257	4857	N	Eje 1 Derecho	3156	4675	N	3.10
			Eje 2 Izquierdo	3080	5697	N	Eje 2 Derecho	3136	5772	N	1.78
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-0.40	-1.53				+/-10	m/km

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	Unidad
			+/-2	%

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono(CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso(NO)
		CO Valor Norma unid	CO2 Valor Norma unid	O2 Valor Norma unid	HC Valor Norma unid	NO Valor Norma unid
		Ralentí null %	Ralentí %	Ralentí %	Ralentí null ppm	Ralentí %
		Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero null ppm	Crucero %

11.b Vehículos Diesel

Temp	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Resultado
		%	%	%	%	%

11.c Defectos encontrados en la prueba

Dilusión (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
---------------------	---------------------------------------	----------	----------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	

INSPECCION PREVENTIVA

El criterio de aprobacion o no de una revision preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director tecnico de CDA " La revision preventiva es entendida como la inspeccion y la obtencion de datos para analizar los resultados, sin emitir calificacion. Ver Resolucion 315 min. transporte

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantida total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehiculos particulares
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehiculos de ensenanza
automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para
vehiculos tipo remolques

INSPECCION PREVENTIVA

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

79953

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 5.69
labrado llanta izquierda del eje 1: 5.69
labrado llanta derecha del eje 1: 5.8
labrado llanta izquierda del eje 2: 5.47
labrado de llanta de repuesto 1: 4.58
Luces:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

TECNO CAR
CENTRO TECNICO
FABIO ALEXANDER GUZMAN VELANDIA

INSPECCION PREVENTIVA

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspeccion visual

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Foto

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Luces

HUGO GARCIA RIVERA

Ruido

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Freno

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Desviacion

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Suspension

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

INSPECCION PREVENTIVA