

## **RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

**CDA  
RUEDE SEGURO** CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151  
KR 43 No 13 17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 7450298

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

**1. FECHA**

Fecha de prueba	Nombre o razón social
2025-01-10	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA
Dirección	
CALLE 85 A N 28 B 41	

## **2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Documento de identidad  
CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901056044

### **3.DATOS DEL VEHICULO**

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio		Clase	Marca	Línea
NOW170	Colombia	Público		Automóvil	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matricula		Color	VIN o Chasis
2024	10031315269		2024-03-09		Blanco glacial (v) Gasolina	9FBHJD200RM910373
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
J759Q278042	OTTO	1598	13303	5	SI () NO ()	SI () NO (X)

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4. Emisiones Audibles

#### 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

#### 6. Suma de la intensidad de todas las luces

## 9. Desviación lateral

Eje 1 -1.99	Eje 2 0.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

**10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
Michelin 195/65 R15 91H	1.00	100	0.00	0	0.00	0

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nítrico NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
Ralentí	%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		Ralentí	%
Crucero	%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		Crucero	%

**11.b. Vehiculos a Diesel (opacidad)**

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			Total	Total
<b>D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375</b>				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	Total
		A	A	0
		B	B	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			Total	Total
<b>D.1.1. Defectos encontrados en la inspección visual de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística</b>				
		A	A	0
		B	B	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI\_X

NO

**NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN**

261230

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 4.34mm ; Eje2 derecha 1 4.98mm ; Eje1 izquierda 1 4.12mm ; Eje2 izquierda 1 4.23mm ; Llanta de repuesto 3.00mm ;



2025-01-10 NOW 17:0 1920



2025-01-10 NOW 17:0 1920

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

PEDRO MORENO CARRETERA  
H. COMITÉ DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN PREVENTIVA  
Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial motor], Diego Alexander Jimenez Rolles [Alineación, peso, suspensión y frenos], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial interior], Francisco Julian Murcia Luque [Foto trasera], Francisco Julian Murcia Luque [Foto lateral], Francisco Julian Murcia Luque [Profundidad de labrado], Francisco Julian Murcia Luque [Tercera placa], Francisco Julian Murcia Luque [Exterior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES**