

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00000352-2506



ENLACE CDA S.A.S
NIT 830513179-2
DIAG 21 N° 52-79 Tel
6694266
CARTAGENA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba:	2025-06-06	Nombre o razón social: MOISÉS DUNCAN		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1128047820	
Dirección: TRANSV 51A DIAGONAL 21C 137		Teléfono: 3012103607		Ciudad: CARTAGENA	Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: LCM274	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: AMAROK TRENDLINE		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 1968 Kilometraje: 118324
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025736707	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:		Conductor: MOISÉS DUNCAN



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 71	Trasera Izquierda	Valor 84	Trasera Derecha	Valor 62
				Mínimo 40	Unidad %		

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad		
67,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2681	4719	N	Eje 1 Derecho	2607	4728	N	Desequilibrio
			Eje 2 Izquierdo	3488	3728	N	Eje 2 Derecho	2949	4101	N	Máximo
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
29,8	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral									
Eje 1	-9,4	Eje 2	5,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
					(m/km)				

Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesta	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.68
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,35	6,29
Eje 2	6,59	6,33

Jeffrey Hernández Romero
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.