



CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR LA ESTACIÓN
NIT: 9011158100
CRA 14 # 33-70 (BARRIO)
MIRAFLORES
Tel: 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-08-22 16:57:36	Nombre o Razón social FRANCISCO JAVIER DIAZ ROA		Documento de identidad CC (x) NIT () No. 1030675570		
Dirección MZ 18 CASA 1 A SANTA PAULA	Telefono fijo o Número de Celular 300718825		Ciudad GIRARDOT	Departamento Cundinamarca	
Correo Electrónico NOVOAORTIZAIROHUMBERTO@gmail.com					

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GLX0075	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2021	Número de licencia de tránsito 10034596107	Fecha de matrícula 2020-06-23	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LR-BH5R58JMM425109
No de motor E410C249256	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 81816	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI (NO)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2026-06-21	Conversion GNV SI (NO) / N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.76	5.88				
DERECHA	5.81	5.92				5.76

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	29.0	29.0				
DERECHA	29.0	29.0				29.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERÍCOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAH	WID2401A0957				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DHD112	AQM001TECMMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
INSPECCIÓN VISUAL	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA
Director Técnico

Fin del informe _____