

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000014-2509



CDA MALAMBO  
NIT 9017162435  
CL 4 CR 16 47 Tel  
6053324081  
MALAMBO

## FECHA

Fecha de prueba:  
2025-09-17

Nombre o razón social:

BANCO DE OCCIDENTE

Dirección:

CR 28 CL 86 26

Teléfono:

3175747740

Documento de identidad:  
CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )

No. 890300279

Departamento:

ATLANTICO

Placa:  
NOX608

Marca:

FORD

Línea:

RANGER

Clase:  
CAMIONETA

Modelo:

2024

Cilindrada:  
1996

Kilometraje:  
292654

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10032088481

Combustible:  
DIESEL

Color:  
BLANCO ARTICO

Empresa:

Conductor:  
BANCO DE OCCIDENTE



Fecha 2025-09-17, Placa NOX608 Hora 16-01



Fecha 2025-09-17, Placa NOX608 Hora 16-35

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	73		62		71		63	40	%

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3036	N	Eje 1 Derecho	3510	6708	N	13,5	30
			Eje 2 Izquierdo	3076	N	Eje 2 Derecho	3437	5782	N	10,5	30

## Eficacia Auxiliar

Mínimo

Unidad

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

## Desviación Lateral

Eje 1	0,9	Eje 2	-0,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Vehículos a Diesel (Opacidad)										

## Inspección Sensorial

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
52	4380	0,145	K(m⁻¹)	0,111	K(m⁻¹)	0,142	K(m⁻¹)	0,142	K(m⁻¹)		0,1317	2.5	K(m⁻¹)

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
			CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

## NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,44
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,82	3,94
Eje 2	7,12	3,93