



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR LA ESTACION
NIT: 9011159100
CRA 14 # 33-70 BARRIO
MIRAFLORES
Tel - 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2025-10-14 14:48:10

Nombre o Razón social
SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA

Documento de identidad
CC(X) NIT() No. 1030634309

Dirección

CAVO VERDE

Teléfono fijo o Número de Celular
3007180825

Ciudad

RICAURTE

Departamento
Cundinamarca

Correo Electrónico

SANTIAGOFELIPEDIAZROA@GMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-10-14 14:48:10	Nombre o Razón social SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1030634309
Dirección CAVO VERDE	Teléfono fijo o Número de Celular 3007180825	Ciudad RICAURTE
Correo Electrónico SANTIAGOFELIPEDIAZROA@GMAIL.COM		Departamento Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa GET266	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca PLYMOUTH	Línea DUSTER
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10018475257	Fecha de matrícula 2019-05-29	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM900065
No de motor E410C194995	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 157894	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-05-28	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.82	1.63				
DERECHA	1.62	1.83				2.94

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	30.0	30.0				
DERECHA	30.0	30.0				30.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2403A0997				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2112	AGTMIXTECMMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
Inspección visual	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

KATERINE PEDROZA G.
Director técnico

Fin del informe _____