



## CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA SAS

NIT : 900,153,422 - 6  
CL 16 N. 22-07 BRR COOPERATIVO  
ACACIAS-META - COLOMBIA  
3113586674 3202310845  
seguraltda@gmail.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 7120 Tarifa 10,00



Cliente CONSORCIOS TRANSPORTES EMSA 2024

NIT 901,830,981 - 1

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección CR 28 # 86 - 26 BRR EL POLO

Teléfono 3175747740

Ciudad ACACIAS-META - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo facturasproveedor@tne.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 52174

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 16:38:33

Expedición 2025-12-22 16:39:04

Vencimiento 2025-12-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	PREVENTIVAS LIVIANOS	UN	1.00	25,210.08	25,210.08
Total Items 1					Total Bruto	25,210.08
					IVA Tarifa 19%	4,789.92
					Total a Pagar	\$ 30.000,00

### FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo 30.000,00

### VALOR EN LETRAS

Treinta Mil Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

LSY593 PLACA PREVENTIVA

Firma Elaborado por : DANA ALMANZA

Firma Recibido

Si el resultado de la revisión , su vehículo es rechazado, usted dispondrá de quince(15) días calendario contados a partir de la fecha de esta factura, para realizar nuevamente sin costo. Resolución 2200 del 30 mayo de 2006 del Min. Transporte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075622190 aprobado en 2024-07-23 hasta el 2026-07-23, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 37001 al 54000

CUFE:c29ec04a1b36afcbb03c11c92f0163179c907c75c0f5eee36b640b98d910b1c9c118ff08a891d0a7d5205439a67685d2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SEGURA, NIT: 900153422  
CALLE 16 N° 22-07, ACACIAS (META)

TEL: 3113586674 - 6086574897

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-12-22	Nombre o razón social BANCO DAVIVIENDA SA	Documento de Identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 860034313
Dirección SAN MARTIN	Teléfono 3175747740	Cludad Acacias

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LSY593	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2023	No. de licencia de 20080185739	Fecha Matrícula 2023-10-24	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKX3CD4P2014789
No. Motor 2TR-B058128	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2694	Kilometraje 62013	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruldo escape	Valor 66.30	Máximo	Unidad dBA	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
				Baja	Derecha	lux/1m	%	lux/1m	%			
Ruldo escape	66.30	-	dBA	Baja	Derecha	lux/1m	%	lux/1m	%	Intensidad	Máximo	Unidad

## 7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------

## 8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N		%			
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		%			
			Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N		%			
	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		%			
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N		%			

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

## 10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------

## 11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC	Vr Norma	Unidad	NO	Vr Norma	Unidad
				CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%		Ralentí	%	
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%		Crucero	%	

## 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%			%

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grubo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA  
NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

#### D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

## Notes

**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

#### **CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI X

NO

**NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION**

NUMBER  
160388

#### **E COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES**



2025-12-22 LSY593 16:40



2025-12-22 LSY593 16:40

**Fin del Informe**

FIN DEL INFORME

~~EDWARD FERNANDO ALVAREZ ORTIZ~~

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOCMÉCÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES**

Luisa Fernanda Rodríguez Baquero [Foto delante], Luisa Fernanda Rodríguez Baquero [Sonido], Luisa Fernanda Rodríguez Baquero [Foto trasera], Luisa Fernanda Rodríguez Baquero [Profundidad de labrado]

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: *Tecnimaga Ingeniería S.A.S - Tecni-BTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)*