

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021480-2601  
 CDA BOGOTA S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
**BOGOTA**

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba: 2026-01-17	Nombre o razón social: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA	Documento de identidad: CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) CE. ( <input type="checkbox"/> )	No. 52435413	
Dirección: CALLE41 SUR # 6 24 A ESTE	Telefono: 3232342301 Cel 3232342301	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Linea:		Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
FVL521	KIA	NEW SOUL LX		CAMIONETA	2019	1591	109455
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018702277	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 62	Trasera Izquierda	Valor 74	Trasera Derecha	Valor 72	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad %		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
63,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2808	4120	N	Eje 1 Derecho	2233	3826
			Eje 2 Izquierdo	2250	3090	N	Eje 2 Derecho	1649	3012
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad %		Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho		Desequilibrio
18,1	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		20,5*
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		26,7*

ARTÍCULOS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	DETALLE	ESTADO
Identificación reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	CUMPLE
Pomos	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	CUMPLE
Terminalés	CUMPLE	CUMPLE
Asiento	CUMPLE	CUMPLE
Distintivo de la empresa		CUMPLE
Ases General		CUMPLE
Soportes		CUMPLE
Resortes o Ballestas		CUMPLE
Limpiaparabrisas		CUMPLE
Dispositivo de velocidad		CUMPLE
Puertas		CUMPLE
Direccionales		CUMPLE
Luz de parqueo		CUMPLE
Luces Altas		CUMPLE
Terminalés Batería		CUMPLE
Cruceta		CUMPLE
Bandoneria		CUMPLE
Gato		CUMPLE
Bolíquín		CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE
Eje3 llanta Derecha		CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
Eje4 Rin Derecho		CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE
Colmeneria		CUMPLE
Brazos Axiales		CUMPLE
Promedio de Distancia		CUMPLE
Andaje sillas		CUMPLE
Espejos		CUMPLE
Rotulas Superiores		CUMPLE
Amortiguadores		CUMPLE
Retrovisores		CUMPLE
Parabrisas		CUMPLE
Cinturones de Seguridad		CUMPLE
Stop		CUMPLE
Luz Interna		CUMPLE
Luces Bajas		CUMPLE
Andaje de bateria		CUMPLE
Linterna		CUMPLE
Tacos		CUMPLE
Herramienta		CUMPLE
Sofiales de advertencia		CUMPLE
Eje2 llanta Derecha		CUMPLE
Eje3 llanta Izquierdo		CUMPLE
Eje5 llanta Derecha		CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE
Latoneria y Pintura		CUMPLE
Caja de Dirección		CUMPLE
Bastidor		CUMPLE
Promedio de Tiempo		CUMPLE

### **RESULTADO: APROBADO**

## RESULTADO : AL ROSADO

RECIBIÓ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

## NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.96	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.51	2.63
Eje 2	3.45	1.62

**NOTA**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS  
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE  
EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES  
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER  
UTILIZADOS PARA LA MISMA