

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021571-2601



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	PEDROZA CASTAÑEDA YENCY JAZLEIDY	Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1023879319
Dirección:	CL 40 #11-81	Telefono: 3123361892 Cel 3123361892	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GUR287	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2020	Cilindraje: 2299	Kilometraje: 207000	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019957839	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor:	PEDROZA CASTAÑEDA YENCY JAZLEIDY	



Fecha 2026-01-23, Placa GUR287 Hora 09-33



Fecha 2026-01-23, Placa GUR287 Hora 09-37

Delantera Izquierda	Valor 45	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 61,1	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3494	Peso 5739	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3288	Peso 5454	Unidad N	Desequilibrio 5,9	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	3040	5297	N	Eje 2 Derecho	3347	5033	N	9,2	30	%

Eje 1	-2	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.69	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,02	3,25
Eje 2	3,77	3,25

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADÉMAS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA