

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022386-2603



CDA BOGOTA S.A.S.
 NIT 900254447-3
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
 Sur Tel 2037652
 BOGOTA


FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2026-03-07	Nombre o razón social: LOPEZ LOPEZ MERCEDES	Documento de Identidad: CC.(X) NIT.() CE.()	No. 51797386
Dirección: QUINTAS DE TIMZA ET 2	Teléfono: 3125046373 Cal 3212822196	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: GUZ117	Marcas: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 96545
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027916170	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: LOPEZ LOPEZ MERCEDES	



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		40		60		40	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Paso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Paso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
51,7	50	%	Eje 2 Izquierdo	2116	4730	N	Eje 2 Derecho	2096	4630	N	0,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	2149	3453	N	Eje 3 Derecho	2017	3375	N	8,1	30	%
10,4"	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	8,6	Eje 2	1,7	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(mm/cm)
-------	-----	-------	-----	-------	--	-------	--	-------	--	--------	------	--------	---------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:													
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE								
Estado tubos escape	CUMPLE	Adseo General	CUMPLE	Espajos	CUMPLE								
Pernos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE								
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE								
Tijeras	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE								
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE								
Vorantillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE								
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Directoriales	CUMPLE	Stop	CUMPLE								
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE								
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE								
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Arreglo de bateria	CUMPLE								
Desempeñador	CUMPLE	Cables	CUMPLE	Linterna	CUMPLE								
Triangulos	CUMPLE	Banderas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE								
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE								
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE								
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE								
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE								
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE								
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latomeria y Pintura	CUMPLE								
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE								
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bestidor	CUMPLE								
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)
 Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8.32	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.65	3.94
Eje 2	5.11	4.85

NOTA
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADENAS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA