

Se creó el requerimiento



Fecha: 2024-06-04
Cliente: Orbitrans S.A S.a
Placa: STY896
Reserva: 194611



Cambio inmediato:

Agendar Cambio:

- *Humedad de aceite en caja de dirección
- *humedad en el motor parte inferior izquierda se recomienda lavar para detectar fuga
- *bujes de los muelles están cedidos y algunos fisurados
- *las dos crucetas centrales y la trasera tienen juego leve
- *Bota aguas de las plumillas no funcion

Buen Estado:

Alineación y balanceo , Llantas delanteras , Llantas traseras , Carrocería y pintura , Inspeccione amortiguadores y ballestas delanteras , Revisar fugas cilindro frenos ruedas del IZQ DER , Revisar Fugas de Motor- Culara filtros de motor- Caja de Dirección y nivel de aceite , Revisar fugas retenes Carter y transmisión , Revisar Terminales Dirección , Verificar presión de llantas- banda de rodamiento y ajuste de pernos , Carrocería y pintura , Juego libre pedal embrague Freno , Revisar Aire acondicionado todas velocidades , Revisar Cinturón de seguridad , Revisar freno de parqueo (estacionamiento) , Revisar luces exteriores (altas - medias -bajas- Direccionales - reserva- Luz Freno) , Revisar Nivel y estado del líquido frenos , Revisar Vidrios Eléctricos , verificar dirección con vehículo encendido , Verificar Plumillas y bota-aguas , Verificar testigos tablero y RPM motor , Verificar volante ajustado y Juego Volante , Carrocería y pintura , Retirar filtro de aire y validar estado , Revisar mangueras entrada de aire motor , Revisar nivel líquido dirección asistida , Revisar nivel líquido Refrigerante , Revisar tapa tanque de combustible y mangueras y ruteo , Verificar estadas unidades de iluminación- direccionales de puerta- espejos , Verificar presión y pernos rueda del de la banda de rodamiento , Carrocería y pintura , Inspeccione amortiguadores y ballestas Traseras , Revisar ajuste soporte Batería- cables de corriente y masa , Revisar estado crucetas- soporte de cardan , Revisar filtro primario (operación de bomba auxiliar) , Revisar fugas diferencial , Revisar luces traseras exterior (Stop- luces posición reversa) , Revisar presión banda rodamiento ajuste pernos traseras , Revisar presión llanta repuesto y banda rodamiento , Revisar presión ruedas traseras banda de rodamiento

Número cotización:

Razón de NO autorización:
Tiempo

Fecha llamar:
2024-06-04

Observaciones:

NOTA: LAS INSPECCIONES DE ESTE FORMATO SE REALIZAN EXCLUSIVAMENTE SOBRE PARTES VISIBLES. PARA SU REALIZACION NO SE HACE NINGUN DESMONTAJE. EL TALLER NO ES RESPONSABLE POR FALLAS NO DETECTADAS VISUALMENTE. ESTA INSPECCION DE SERVICIO SE HACE COMO UNA CORTESIA DE DIESEL ANDINO PARA SUS CLIENTES Y ES TOTALMENTE GRATUITA. EN NINGUN CASO CONSTITUYE UNA REVISION TECNICO - MECANICA. NO APLICA PARA REVISION BIMENSUAL.

¿El cliente espero la entrevista consultiva? Si