

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002459-2508

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA



FECHA
Fecha de prueba: 2025-08-20

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: RUTAS VERDE Y BLANCO
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 811010525
Dirección: CTO BOTERO Telefono: 3146752492 Ciudad: BARBOSA Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: SNY986 Marca: CHEVROLET Linea: FRR Clase: BUS Modelo: 2016 Cilindraje: 5193 Kilometraje: 636812
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10011248580 Combustible: DIESEL Color: VERDE BLANCO Empresa: NORBEY ADRIAN VALENCIA ARBOLEDA



Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	10216	18148	N	Eje 1 Derecho	10505	17560	N	2,8
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	17134	28351	N	Eje 2 Derecho	12491	28547	N	27,1*
23,4	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				%

Eje 1	-3,7	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria				CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1. Eje3 llanta Izquierda			NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa				CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA
G1 Anclaje sillas				CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda			NO APLICA
G1 Estado tubos escape				CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA
G1 Aseo General				CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA
G1 Espejos				CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Pernos				CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Soportes				CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Rotulas Superiores				CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores				CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho			NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas				CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1 Amortiguadores				CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA
G1 Tijeras				CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas				CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA
G1 Retrovisores				CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1 Pito				CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura			CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad				CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria			CUMPLE
G1 Parabrisas				CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria			CUMPLE
G1 Ventanillas				CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion			CUMPLE
G1 Puertas				CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad				CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo				CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor			CUMPLE
G1 Direccionales				CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos			CUMPLE
G1 Stop				CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			NO APLICA
G1 Reversa				CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo			NO APLICA

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		6.66		
		Izquierda Derecha		
Eje 1		7.18	9.58	
	R1	R2	R2	R1
Eje 2	11.17	11.37	13.47	13.09

ING. OSCAR MAURICIO VERANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.