

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-09-22		Nombre o razón social GIOVANNY ALONSO MARIN HENAO			
Dirección CLL 87 N 93 A 172		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TDZ530	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Foton	Línea Bj6536b1dda-s2	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10032051535	Fecha Matrícula 2012-05-18	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LVCB1DDA8DB035023	
No. Motor C00896	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2771	Kilometraje 126652	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (sí aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 85.30	Delantera Derecha	Valor 72.10	Trasera Izquierda	Valor 67.90	Trasera Derecha	Valor 86.20

Frenos

Eficacia total	Mínimo 58.50	Unidad 50	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	3164.00	4892.00			Eje 1 Derecho	3259.00	5189.00			
Eficacia auxiliar	Mínimo 16.70*	Unidad 18	Eje 2 izquierdo	2219.00	3921.00	N	N	Eje 2 Derecho	2331.00	4764.00	N	4.80	30
			Eje 3 izquierdo			N	N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Directionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulias Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulias superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.22	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.54	3.89
Eje2	4.09	4.12

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnímag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)