



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR LA ESTACION
NIT: 9011159100
CRA 14 # 33-70 BARRIO
MIRAFLORES
Tel - 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-10-02 14:15:08	Nombre o Razón social LUIS ALBEIRO RODIGUEZ GARZON	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 79992336
Dirección CALLE 16 -2-68	Teléfono fijo o Número de Celular 3016567292	Ciudad GIRARDOT
Correo Electrónico clientescdaestacion@hotmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SQI679	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca HINO	Línea FC4JKUZ
Modelo 2011	Número de licencia de tránsito 10035872739	Fecha de matrícula 2010-08-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis JHDFC4JKUBXX12465
No de motor J05CTF22637	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 5307	Kilometraje 268118	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 37	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 168	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-11-01	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.12	2.13	3.21			
DERECHA	6.25	2.85	3.02			3.14

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

1.1.12.38.1: Perdida de aceite sin goteo continuo desde tapa valvula hasta carter

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2403A0997				
PIE DE REY	STARRETT	19/290292	EC799A-8/200			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2112	AGTMIXTECMMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	EDWARD ANDRES CARRANZA MONTENEGRO
Inspección visual	EDWARD ANDRES CARRANZA MONTENEGRO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA

Director técnico

Fin del informe