



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR LA ESTACION  
NIT: 9011159100  
CRA 14 # 33-70 BARRIO  
MIRAFLORES  
Tel - 3125848080  
GIRARDOT - Cundinamarca  
cdaestacion@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL****1. FECHA****2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2025-12-18 15:23:41	Nombre o Razón social LUIS ALBEIRO RODIGUEZ GARZON	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 79992336
Dirección CALLE 16 -2-68	Teléfono fijo o Número de Celular 3016567292	Ciudad GIRARDOT
<b>Correo Electrónico</b> luisalbeirodriguezgarzon@gmail.com		

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa SQI679	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca HINO	Línea FC4JKUZ
Modelo 2011	Número de licencia de tránsito 10035872739	Fecha de matrícula 2010-11-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis JHDFC4JKUBXX12465
No de motor J05CTF22637	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 5307	Kilometraje 268116	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 37	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 168	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2026-11-01	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
1.1.1.1.7	Corrosión o mal estado de la carrocería	REVISION EXTERIOR		X
TOTAL				
2				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.77	12.5	12.3							
DERECHA	8.37	13.0	13.6							7.81

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  X  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

- 1.1.12.38.1: Perdida de aceite sin goteo continuo desde tapa valvula hasta carter  
 1.1.1.7: Corrosion en la carroceria

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)		Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	100	100	100					
DERECHA	100	100	100					100

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA****H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2403A0997				
PIE DE REY	STARRETT	19/290292	EC799A-8/200			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2112	AGTMIXTECMMAS			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
Inspección visual	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
Inspección visual (Profundidad de labrado)	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
Inspección visual (Revision exterior)	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
Inspección visual (Motor, transmisión y combustible)	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

JUAN MANUEL MOLINA ROA  
 Director técnico

Fin del informe