

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00011549-2601

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63-61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2026-01-20

Nombre o razón social:

HECTOR FABIAN CIFUENTES ORTIZ

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 1023912294

Dirección:

CRA 5 # 48 SUR J - 06

Teléfono:

3156320357

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

JTS107

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2022

Cilindrada:

1598

Kilometraje:

145050

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

HECTOR FABIAN CIFUENTES ORTIZ



Fecha 2026-01-20, Placa JTS107 Hora 10-00

Fecha 2026-01-20, Placa JTS107 Hora 10-01

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria
G1 Distintivo de la empresa
G1 Anchaje sillas
G1 Estado tubos escape
G1 Aseo General
G1 Espejos
G1 Pernos
G1 Soportes
G1 Rotulas Superiores
G1 Rotulas Inferiores
G1 Resortes o Ballestas
G1 Amortiguadores
G1 Tijeras
G1 Limpiaparabrisas
G1 Retrovisores
G1 Pito
G1 Dispositivo de velocidad
G1 Parabrisas
G1 Ventanillas
G1 Puertas
G1 Cinturones de Seguridad
G1 Salidas emergencia y Martillo
G1 Direccionales
G1 Stop
G1 Reversa
G1 Luz de parqueo

CUMPLE G1 Luz Interna
CUMPLE G1 Luz Placa
CUMPLE G1 Luces Altas
CUMPLE G1 Luces Bajas
CUMPLE G1 Indicadores de tablero
CUMPLE G1 Terminales Batería
CUMPLE G1 Anchaje de batería
CUMPLE G1 Desempeñador
CUMPLE G1 Cruceta
CUMPLE G1 Linterna
CUMPLE G1 Triángulos
CUMPLE G1 Bandera
CUMPLE G1 Tacos
CUMPLE G1 Llanta de respuesto
CUMPLE G1 Gato
CUMPLE G1 Herramienta
CUMPLE G1 Extintor
CUMPLE G1 Botiquín
CUMPLE G1 Señales de advertencia
CUMPLE G1 Eje1 llanta Derecha
CUMPLE G1 Eje1 llanta Izquierda
CUMPLE G1 Eje2 llanta Derecha
CUMPLE G1 Eje2 llanta Izquierda
CUMPLE G1 Eje3 llanta Derecha
CUMPLE G1 Eje3 llanta Izquierda
CUMPLE G1 Eje4 llanta Derecha

CUMPLE G1 Eje4 llanta Izquierda
CUMPLE G1 Eje5 llanta Derecha
CUMPLE G1 Eje5 llanta Izquierda
CUMPLE G1 Eje1 Rin Derecho
CUMPLE G1 Eje1 Rin Izquierdo
CUMPLE G1 Eje2 Rin Derecho
CUMPLE G1 Eje2 Rin Izquierdo
CUMPLE G1 Eje3 Rin Derecho
CUMPLE G1 Eje3 Rin Izquierdo
CUMPLE G1 Eje4 Rin Derecho
CUMPLE G1 Eje4 Rin Izquierdo
CUMPLE G1 Eje5 Rin Derecho
CUMPLE G1 Eje5 Rin Izquierdo
CUMPLE G1 Latonería y Pintura
CUMPLE G1 Tapicería
CUMPLE G1 Cojinería
CUMPLE G1 Caja de Dirección
CUMPLE G1 Terminales
CUMPLE G1 Brazos Axiales
CUMPLE G1 Bastidor
CUMPLE G1 Pisos
CUMPLE G1 Promedio de Distancia
CUMPLE G1 Promedio de Tiempo
CUMPLE G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrugados o con riesgo de desprendimiento.
CUMPLE G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROZERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,45	3,45
Eje 2	4,41	4,25



CESAR AUGUSTO HERRERA MURCIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.