

# FORMATO VERIFICACION TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHICULOS



No: 00000609-2602  
CDA SOBERRUEDAS AUTOS  
NIT 900606243-1  
CALLE 99 # 60 - 27 / CARRERA 60  
# 98A - 79/97 - BOGOTÁ Tel  
2378285

FECHA

Fecha de prueba:  
2026-02-03

Nombre o razón social:

HECTOR

Documento de Identidad:

CC ( X ) NIT ( ) CE ( )

No. 51912915

Dirección:

Teléfono:



Ciudad: BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO

### DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
JUC239	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2022	1333	14400
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Empresa:	Conductor:		
PUBLICO	10033381894	GASOLINA		HECTOR		



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	51		50		52		51	40	%

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	75.3	%	2368	3326	N	2575	3649	N	8	30	%	
	Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
		34.1	%	2181	2364	N	2082	2874	N	4.5	30	%

Eje 1	4.1	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	±10	Unidad	(mm)
-------	-----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	------

### TEMAS INSPECCIONADOS EN LA REVISION PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distributivo de la empresa	CUMPLE	Arquile sillas	CUMPLE
Estado llubos escape	CUMPLE	Asso General	CUMPLE	Espesjes	CUMPLE
Perrnos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Roullas Superiores	CUMPLE
Roullas interiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amorricadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrissas	CUMPLE	Retrorvisores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrissas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinurones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Marillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Alias	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Arquile de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE
Tapicena	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Avdales	CUMPLE	Basistor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto		4.44	
Izquierda		3.98	Derecha
Eje 1		4.22	4.18
Eje 2			4.28