

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
 Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2026-02-03 18:33:02	Propietario: PASTOR PASTOR JOSE LUIS	CC.(X) NIT. ()	No. 79366338
Dirección: Trv 78K 41 35 sur	Teléfono: 3125830287	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: JOX200	Modelo: 2021	Servicio: Publico	Clase: CAMPERO
No. de licencia de tránsito: 10021748649		Fecha Matrícula: 2020-12-03	Kilometraje: 125827
No. Motor: E410C265788	VIN: 9FBHSR5B3MM645123	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA
			Cilindr: 1998



Suspensión

Delantera Izquierda	75.0	Delantera Derecha	68.0	Trasera Izquierda	66.0	Trasera Derecha	67.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2866	4159	N	Eje 1 Derecho	2612	3963	N	8.86	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1573	3071	N	Eje 2 Derecho	1404	2914	N	10.7	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	3.10	Eje 2	-5.10	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	--------	------

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Taqos	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G1 Estado tubo escape	CUMPLE		G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
			G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingor	CUMPLE
			G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE
			G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
			G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
			G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Lafoneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de direcci3n	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD


G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------	----	--------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.



NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA