

FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



FOTOGRAFIA 2



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Frenos= 2723 Alineador= 451357-001, Suspension= 2783, Caplador RPM= 161102000124/VIB001, Luxometro= 0078, Sonometro= 161213209, Termohigrómetro= 3913561, Profundímetro= 2385, Holguras= 2782, Pie de rey= 17116604, Sonda de Temperatura = 161102000124/TEMP001, Analizador=C1713763

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

SOFTWARE: METRILINE VERSIÓN: 1.0.1

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

ALINEACIÓN:	FELIPE QUESADA	LUCES:	FELIPE QUESADA
FRENOS:	FELIPE QUESADA	SONÓMETRO:	FELIPE QUESADA
SUSPENSIÓN:	FELIPE QUESADA	EMISIONES:	FELIPE QUESADA
VISUAL:	FELIPE QUESADA	TAXIMETRO:	FELIPE QUESADA
		FOTOGRAFIA:	FELIPE QUESADA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LUJ MORENO

NOTA

- 1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) El presente informe de resultados NO es valido como revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantes oficial.
- 3) Los resultados de la revision preventiva NO comprometen en ningun caso los resultados de la revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantes oficial

-----FIN DE INFORME-----