



**CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S**

901227244 Responsable de IVA  
RR 2º NO 5 07 Act. Economica 7120  
Tel. 3044898762 info@cdfusa.com  
www.cdfusa.com

Autorización Numeración Facturación Formulario FF  
18764087454624 Autoriza del Nº 65001 al 100000  
Vigencia del 21.01.2025 hasta 21.01.2027

**Nombre:** NATHALY BLANCO ALBA

**Nit** : 1032414418

**Ciudad** : BOGOTÁ

**Telefonos:** 3207404273

**FACTURA ELECTRONICA** Nro. 97578  
**DE VENTA**

**FECHA:** Febrero 27 DE 2026

**Vencimiento** : 27 02 2026

**FORMA DE PAGO:**

**MEDIO DE PAGO:** Tarjeta Credito

**PLACA** JTZ703

**PIN** PREVE

**ORDEN COMPRA**

| CANT. | DESCRIPCION | V R TOTAL |
|-------|-------------|-----------|
| 1.00  | PREVENTIVA  | 25,210    |

**SUBTOTAL** 25,210


**I.V.A.** 4,790

**TOTAL** 30,000

POR SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE LOS DEMAS SERES MANTENGA SU VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO

VENDEDOR RODRIGUEZ CAREN ANDREA



CUFE:

3091435c5b84f2673b2c2504eea12aa194840fb5  
eda81b4b597f1f6672423ed1a181c1ef5f4503458  
139b299dd51d30d

FACTURA ELABORADA EN SOFTWARE HELISA NITF  
DESARROLLADO POR PROASISTEMAS S.A NIT.  
800 042 928-1 - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB  
COLOMBIA S A S NIT. 900 965.992-7



Super Transporte

6694

EMPRESA Transportes Especiales Aliados  
 NOMBRE DEL USUARIO Jonathan Ortiz SAS  
 C. C. 1069716410

No. CALCOMANIA  FECHA DE REVISIÓN 27/02/28  
 MARCA Renault LINEA Duster  
 No. INTERNO 829 PLACA JT8703  
 MODELO 2021 Kms 104344

### INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR

- DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
- PARABRISAS
- ESPEJOS RETROVISORES
- TAPICERIA
- BOMPER DELANTERO Y TRASERO
- ESTADO DE RINES
- DIRECCIONALES
- STOP
- LUZ DE REVERSA
- LUZ DE PARQUEO
- LUZ PRINCIPAL
- TAPA DE TANQUE
- EMISIÓN DE HUMOS
- PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS
- TIRANTES DE LA DIRECCIÓN
- TUERCAS / ESPÁRRAGOS
- PELDAÑOS
- OTROS

|   |   |
|---|---|
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |

Observaciones: \_\_\_\_\_

### INSPECCIÓN VISUAL FOSO

- RÓTULAS
- SPLINDER
- SISTEMA DE DIRECCIÓN
- TIJERAS
- TERMINALES
- MANGUERAS
- BALLESTAS
- AMORTIGUADORES
- FUGAS
- OTROS

|   |   |
|---|---|
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |

Observaciones: \_\_\_\_\_

### LABRADO

LABRADO EJE 1  
 LABRADO EJE 2

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

OTROS  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

### INSPECCIÓN INTERIOR

- CINTURONES DE SEGURIDAD
- PITO
- LUZ INTERNA
- INDICADORES DE TABLERO
- SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA
- ANCLAJES DE SILLETERIA
- VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS
- LIMITADOR DE VELOCIDAD
- OTROS

|   |   |
|---|---|
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |

Observaciones: \_\_\_\_\_

### HABITÁCULO DEL MOTOR

- ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA
- VARILLA DEL ACEITE
- TAPA LLENADO DEL ACEITE
- INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS
- SISTEMA DE ARRANQUE
- OTROS

|   |   |
|---|---|
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |

Observaciones: \_\_\_\_\_

### EQUIPO DE CARRETERA

- BOTIQUÍN
- SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
- TACOS
- GATO
- CRUCETA
- HERRAMIENTA
- EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO
- OTROS

|   |   |
|---|---|
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |
| R | A |

Observaciones: \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO

NOMBRE Jonathan Ortiz



CDA REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES FUSA  
NIT: 9012272444  
CR 27 NO. 5 07  
Tel - 3123488950  
FUSAGASUGA - Cundinamarca  
INFO@CDAFUSA.COM

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Fecha de prueba<br>2026-02-27 13:40:06 | Nombre o Razón social<br>NATHALY BLANCO ALBA    | Documento de identidad<br>CC(X) NIT ( ) No. 1032414418 |
| Dirección<br>CENTRO                    | Teléfono fijo o Número de Celular<br>3207404273 | Ciudad<br>FUSAGASUGA                                   |
| Departamento<br>Cundinamarca           |   |  |
| Correo Electrónico                     |   |  |

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

|                            |   |                                      |   |  |                                   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Placa<br>JTZ703            | País<br>COLOMBIA                              | Servicio<br>Publico                  | Clase<br>CAMPERO                        | Marca<br>RENAULT                                 | Línea<br>DUSTER                   |
| Modelo<br>2021             | Número de licencia de tránsito<br>10033483942 | Fecha de matrícula<br>2021-04-07     | Color<br>BLANCO GLACIAL (V)             | Combustible / Propulsión<br>Gasolina             | VIN o Chasis<br>9FBHSP5B3MM766837 |
| No de motor<br>E410C261138 | Tipo motor<br>OTTO                            | Cilindraje(cm³)(si aplica)<br>1998   | Kilometraje<br>104344                   | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>4 | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)         |
| Potencia (si aplica)       | Tipo de Carrocería<br>WAGON                   | Fecha vencimiento SOAT<br>2026-03-31 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV                            |                                   |

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

| Código       | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
|              |             |       | A               | B |
| <b>TOTAL</b> |             |       |                 |   |

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

| Código       | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
|              |             |       | A               | B |
| <b>TOTAL</b> |             |       |                 |   |

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

| Código       | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------------|-------------|-------|-----------------|---|
|              |             |       | A               | B |
| <b>TOTAL</b> |             |       |                 |   |

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

|           | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | 5.43       | 2.86       |            |            |            | 5.01          |
| DERECHA   | 5.18       | 1.96       |            |            |            |               |

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

|   |
|---|
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                      |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo) |
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

|           | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA | 35.2        | 35.4        |             |             |             |                |
| DERECHA   | 35.6        | 35.5        |             |             |             | 35.4           |

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

| NOMBRE            | MARCA        | SERIAL | REFERENCIA              | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|--------------|--------|-------------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO     | MOORE&WRIGHT | 1510   | 176-01DTG               |               |     |      |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMMAS      | FR2158 | DH MULTIPRUEBAS AST MIX |               |     |      |

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

| PRUEBA               | INSPECTOR                     |
|----------------------|-------------------------------|
| Registro fotográfico | MICHAEL STIVEN SANCHEZ REY    |
| Inspección visual    | JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL |

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JOSE LUIS PENAGOS RUNZA**  
Director técnico

Fin del informe