

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

	NIT 900110552-0 CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA Dirección AV 68 No 90 -88 Cd. BOGOTÁ Tel. 2533500 -
---	--

Fecha	2026/03/10 11:58:55	Propietario	RISCANEVO CHISABA	JULIETH AMPARO	CC.(X) NIT.()	No.52816329					
Dirección	CALLE 130 A 103 A 24	Teléfono	3142489504		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.					
Placa	JTQ293	Modelo	2021	Servicio	Publico	Clase	CAMPERO	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	100224R5066	Fecha Matricula	2021-03-12	Kilometraje	129528	Número de sillas	5				
No. Motor	E410C271418	VIN	9FBHSR5B3MM764957	Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1998		



Suspensión													
Delantera Izquierda	90.0	Delantera Derecha	76.0	Trasera Izquierda	76.0	Trasera Derecha	70.0	Mínimo:	40	%			
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2842	4218	N	Eje 1 Derecho	3173	4150	N	10.4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2245	2963	N	Eje 2 Derecho	2169	3375	N	3.38	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%

Desviación Lateral													
Eje 1	-5.00	Eje 2	-5.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE		
G1	Estado lubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE		
G1	Asen General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE		
G1	Espijos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G9	Latornería y Pintura	CUMPLE		
G2	Soportas	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE		
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempanador	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulo	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE								
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE								
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE								
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE								
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE								
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE								
G4	Ventanillero	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE								
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE								
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE								
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE								
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE								
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE								

REVISION PREVENTIVA

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Comentario: Mediciones de profundidad de labrado en mm : EJE 1 DERECHA 4.67 / IZQUIERDA 4.86 / EJE 2 DERECHA 5.25 / IZQUIERDA 5.27 / null
 REPUESTO: 4.86 //n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion con los resultados de la RTMyEC oficial.

Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

CDA OCCIDENTE
 CENTRO DE EXAMENES DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 No. 200110552-0

 OSCAR DAVID SIERRA RUJAS

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA